

SITUAȚIE PROCEDURI DE SUPERVIZARE AFLATE ÎN DERULARE

I. Supervizări aflate în evaluare/semnare

Nr. crt.	Denumire	Stadiu
1.	Centura Nord Lot 3	Evaluare (Tehnic)
2.	Ploiești - Buzău Lot 3	Evaluare (Tehnic)
3.	Sibiu - Pitești Secțiunea 3	Semnare

II. Proceduri de supervizare lansate și pentru care se formulează răspuns la clarificări și/sau măsuri de remediere conform dispozițiilor instanței:

Nr. crt.	Denumire
1.	Centura București Nord Lot 1*
2.	Centura București Nord Lot 2*
3.	Buzău - Focșani Tronson 3
4.	Buzău - Focșani Tronson 2*
5.	Buzău - Focșani Tronson 1
6.	Buzău - Focșani Tronson 4
7.	Lugoj - Deva Lot 2
8.	Sibiu - Pitești Secțiunea 2
9.	VO Galați

*Procedurile de la punctele 1,2 și 4 au fost contestate la CNSC/ Curtea de Apel București, ultima Hotărâre fiind comunicată CNAIR SA în cursul lunii decembrie.

II. Documentații de Supervizare încărcate în SEAP/În curs de elaborare

Nr. crt.	Denumire
(Documentații Aprobate și încărcate în SICAP)	
1	A1 – DN 5 Lot 2
2	DN71 Sector 1
3	Focșani - Bacău Lot 1
4	Focșani - Bacău Lot 2
5	Focșani - Bacău Lot 3
6	Bacău - Pașcani Lot 1
7	Bacău - Pașcani Lot 2
8	Bacău - Pașcani Lot 3
Documentații în curs de elaborare	
9	Sibiu - Făgăraș Tronson 1
10	Sibiu - Făgăraș Tronson 2
11	Sibiu - Făgăraș Tronson 3
12	Sibiu - Făgăraș Tronson 4
13	A8 – Târgu Mureș - Târgu Neamț Secțiunea I
14	A8 – Târgu Mureș - Târgu Neamț Secțiunea III